




WNMM





	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0804	12.700	5.16	8.70	4.76
1006	15.875	6.35	10.80	6.35
1306	19.050	7.94	13.00	6.35




Valores de inicio adecuados para la velocidad de corte (vc), avance (f) y profundidad de corte (ap). Consulte nuestra APP Calculadora de mecanizado para obtener más cálculos.

Producto	RE (mm)	P			M			K			N			S			H		
		vc (m/min)	f (mm/rev)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/rev)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/rev)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/rev)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/rev)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/rev)	ap (mm)




Geometría DR para semi-desbaste y desbaste y corte continuo a interrumpido.

WNMM 100608E-DR	T9325	0.8	205	0.40	5.0	120	0.36	5.0	190	0.40	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	T9335	0.8	175	0.40	5.0	105	0.36	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WNMM 130612E-DR	T9325	1.2	200	0.45	6.0	120	0.41	6.0	190	0.45	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	T9335	1.2	170	0.45	6.0	100	0.41	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—




Geometría NR para semi-desbaste a desbaste con corte continuo a interrumpido.

WNMM 080408E-NR	T7325	0.8	175	0.40	3.0	135	0.36	3.0	—	—	—	—	—	—	55	0.28	2.4	—	—
	T8330	0.8	155	0.40	3.0	90	0.36	3.0	145	0.40	3.0	—	—	—	35	0.28	2.4	—	—
	T8430	0.8	165	0.40	3.0	90	0.36	3.0	135	0.40	3.0	—	—	—	35	0.28	2.4	—	—
	T9325	0.8	195	0.40	3.0	115	0.36	3.0	185	0.40	3.0	—	—	—	40	0.28	2.4	—	—




Geometría NR2 para semi-desbaste a desbaste con corte continuo a interrumpido.

WNMM 080408E-NR2	T7335	0.8	160	0.40	4.0	120	0.36	4.0	—	—	—	—	—	—	50	0.28	3.2	—	—
	T9325	0.8	190	0.40	4.0	110	0.36	4.0	180	0.40	4.0	—	—	—	40	0.28	3.2	—	—



Geometría NR2 para semi-desbaste a desbaste con corte continuo a interrumpido.

WNMM 080412E-NR2	T7325	1.2	175	0.45	4.0	135	0.41	4.0	—	—	—	—	—	—	55	0.32	3.2	—	—
	T9325	1.2	190	0.45	4.0	110	0.41	4.0	180	0.45	4.0	—	—	—	40	0.32	3.2	—	—



Geometría OR para semi-desbaste a desbaste, con corte continuo a interrumpido.

WNMM 080408E-OR	T8330	0.8	150	0.40	4.0	90	0.36	4.0	140	0.40	4.0	—	—	—	35	0.28	3.2	—	—
	T8430	0.8	155	0.40	4.0	85	0.36	4.0	130	0.40	4.0	—	—	—	30	0.28	3.2	—	—
	T9325	0.8	190	0.40	4.0	110	0.36	4.0	180	0.40	4.0	—	—	—	40	0.28	3.2	—	—
	T9335	0.8	165	0.40	4.0	95	0.36	4.0	—	—	—	—	—	—	35	0.28	3.2	—	—
WNMM 080412E-OR	T9325	1.2	190	0.45	4.0	110	0.41	4.0	180	0.45	4.0	—	—	—	40	0.36	3.2	—	—
	T9335	1.2	170	0.45	4.0	100	0.41	4.0	—	—	—	—	—	—	35	0.36	3.2	—	—
WNMM 080416E-OR	T9325	1.6	195	0.50	4.0	115	0.45	4.0	185	0.50	4.0	—	—	—	40	0.40	3.2	—	—
WNMM 130612E-OR	T9325	1.2	185	0.45	6.0	110	0.41	6.0	175	0.45	6.0	—	—	—	40	0.36	4.8	—	—
WNMM 130616E-OR	T9325	1.6	180	0.50	6.0	105	0.45	6.0	170	0.50	6.0	—	—	—	40	0.40	4.8	—	—